



5.1.4 Carte d'aptitude des sols

1 / 8000



PROCEDURES

Plan d'Occupation des Sols (POS)	Approbation par DCM le 23 septembre 1983
Révision POS	Approbation par DCM le 29 mai 2000
Plan Local d'Urbanisme (PLU)	Approbation par DCM le 1 ^{er} Juillet 2009
(Modification PLU n°1)	Approbation par DCM le 27 juillet 2011
Révision du PLU	Arrêt par DCM le 31 janvier 2017
	Approbation par DCM le 11 décembre 2017



APTITUDE AGE	APTITUDE AUTRES ETUDES
> à 50 ans/mois  Apte	> à 50 ans/mois 
20 à 50 ans/mois  Modérément Apte	10 à 50 ans/mois 
0 à 20 ans/mois  Mauvaise Aptitude	0 à 10 ans/mois 
Inf. à 6 mois  Assainissement non collectif déconseillé	Inf. à 6 mois 

[illegible]

Altitude des sols et le tassement non collectif	Sol bon	Sol modéré	Sol mauvais	Sol avec perméabilité inférieure e à 6 mm/h :	Tassement non collectif possible
Dispositifs adéqués	Tranchées d'infiltration à faible profondeur 	Tranchées d'infiltration à faible profondeur 	Filtre à sable vertical non collectif 	Tassement non collectif possible 	
Dispositifs adéqués	Les sols sont perméables et profonds. Ils peuvent assurer l'épuration et l'infiltration des eaux. Avant de remettre la terre à la parcelle, il conviendra de se concerter que le type	Les sols sont perméables et profonds. Ils peuvent assurer l'épuration et l'infiltration des eaux. Avant de remettre la terre à la parcelle, il conviendra de se concerter que le type	Les sols recouverts présentent une faible épaisseur. Présence de perméabilité faible. Il n'est pas possible de réaliser une mise en place d'un filtre à sable non collectif. Il est important de disposer le terreau recouvrant le filtre, de couvrir la base et le pas du filtre et de remettre au	Les sols concernés sont vulnérables et il y a une perméabilité relative à l'échelle de la parcelle. Le filtre à sable non collectif n'est pas réalisable sur ces terrains.	AUCUN DISPOSITIF d'assainissement non collectif n'est adéquat en raison - que le sol n'est pas perméable fortement - que le type de sol est supérieur à celui qui est en présence d'une zone saturée.
Description et chose de la fiche doivent accompagner le plan de construction	 Tout peut permettre de bien passer	 Tout peut permettre de bien passer	 Tout peut permettre de bien passer	 Tout peut permettre de bien passer	Seul un ménagement particulier, d'assainissement collectif classique est impossible sur ces terrains. Les seules possibilités viennent pour les raisons citées ci-dessus. Les types d'assainissement collectif sont envisageables, sont l'assainissement d'urgence ou l'assainissement autonome est possible, la solution d'un troussage pour l'installation d'un filtre à sable non collectif n'est pas réalisable sur ces terrains. L'installation d'un dispositif compact d'un type sans écoulement latéral n'est pas réalisable sur ces terrains. L'installation d'un dispositif compact d'un type sans écoulement latéral n'est pas réalisable sur ces terrains.
Évaluation des eaux après épuration	Infiltration dans le sol	Infiltration dans le sol	Infiltration dans le sol	Infiltration dans le sol	Infiltration dans le sol